


菲比斯(Fieldpiece)

电子附件头手柄

型号：EHDL1



操作手册

产品规格：

显示屏: 3 1/2 数字位液晶显示器(LCD)，最大读数1999。

电荷极性: 自动鉴别极性、暗示正极、显示负极。

超过量程: 显示(OL)或(-OL)标识。

电池低电量指示: 当电池电压低于工作电压时，显示屏上显示“”图标。

测量速率: 每秒2.5次(标称)。

工作环境: 当相对湿度小于70%时，32°F到122°F (0°C到50°C)。

贮存温度: 当相对湿度在0~80%范围内时，-4°F到140°F (-20°C到60°C) (取下电池)。

测量精度: 当相对湿度小于75%，73°F ± 9°F (23°C ± 5°C) 时，额定精度有效。

温度系数: 每度0.06 x (指定精度)，32°F到64°F, 82°F到122°F (0°C到18°C, 28°C到50°C)。

电源: 一支标准9V电池。

电池使用寿命: 正常使用200 小时(普通碳锌电池)。

尺寸: 140毫米(高) x 59.2毫米(宽) x 33毫米(深)。

重量: 大约125克(含电池)。

安全: 符合CE-EMC标准。

产品描述

EHDL1附件头手柄能够把任何一款菲比斯(Fieldpiece)附件头变成一个独立的测量仪。只要把EHDL1附件头手柄插入任何一款菲比斯(Fieldpiece)附件头的底部，选择适合的量程，即可从显示屏幕上直接读取测量结果。

警告

本产品只能配合菲比斯(Fieldpiece)附件头使用，附件头到EHDL1的输出电压为低压(10V以下)，高于30V的直流电压或24V的交流电压可能会损坏EHDL1。


严禁把EHDL1连接到线路电压！

操作步骤

1. 把任何一款菲比斯(Fieldpiece)附件头滑入EHDL1手柄的头部。
2. 打动手柄电源，根据测量点，选择200mV量程或2000mV量程。
3. 如果附件头是电流测量夹头，选择AC(交流)；其余的附件头，选择DC(直流)。
4. 按照所连接的附件头的操作说明照常测量。
5. 按Hold(保留)按钮，手柄将保留测量数据。

MAX/MIN(最大值/最小值)按钮的使用方法

1. 按MAX/MIN按钮，手柄开始记录最大测量值和最小测量值，屏幕上将显示最大值。
2. 按MAX/MIN按钮，显示屏交替显示当前的最大值和最小值。
3. 按住MAX/MIN按钮1秒，最大值和最小值将被清除，显示屏上显示当前读数。



售后服务

当EHDL1出现问题时，请联系菲比斯(Fieldpiece)的授权分销商。

有限保修责任

本测量仪从购买之日起保修一年，保修范围包括材料和工艺缺陷。根据报修产品缺陷查验结果，菲比斯(Fieldpiece)有权选择为用户更换或修理缺陷产品。

因违反操作规程、疏忽、意外、非授权修理、改装或不当使用而造成的缺陷不在保修范围内。

凡是因销售菲比斯(Fieldpiece)产品而引起的默示保证，包括但不限于适销性和特定用途适用性默示保证，保质期限与上述保修期限相同。菲比斯(Fieldpiece)不承担因使用该仪器而造成的损失或其它的附带的或间接的损害、费用或经济损失或者前述损坏、费用或经济损失的赔偿责任。

鉴于各国法律不同，上面的限制性条款或排它性条款可能不适用于某些用户。

菲比斯(Fieldpiece)仪器公司

美国设计 / 台湾制造

www.fieldpiece.com

电邮查询: fpinternational@fieldpiece.com