


菲比斯(Fieldpiece)——

激光瞄准红外温度枪

型号 : SIG1



操作手册

产品规格

温度量程 : -22°F 到 1022°F (-30°C 到 550°C)

分辨率 : 1°

响应时间 : 0.25 秒

发射率 : 固定, 0.95

电池 : 标准 9V 电池

电池使用寿命 : 激光和背光打开, 正常使用 9 小时
工作温度 : 32°F 到 122°F (0°C 到 50°C)

贮存温度 : -4°F 到 140°F (-20°C 到 60°C)

精度 :

± 2% 读数 (213°F 到 1022°F) (100°C 到 550°C);
± 4°F (-22°F 到 212°F); ± 2°C (-30°C 到 100°C)

视野 : 10:1

波长 : 红光 (630~670nm)

输出功率 : <1mW, Class2 激光产品

显示屏 : 最大读数 1999, 3.5 数字液晶显示器

自动关机 : 待机大约 10 秒后自动关机

重量 : 157g (含电池)

尺寸 : 5.83 英寸 x 4.13 英寸 x 1.65 英寸 (15.81cm
x 10.5cm x 4.19cm)

配件 : 保护盖 (有手带)、电池 (已安装) 和操作手册。

产品描述

SIG1 温度枪是一款价格低廉的独立非接触式红外温度计, 只要把温度枪对准目标, 扣动板机开关, 即可显示目标物体的表面温度。温度计温度是视野内所有温度的平均值, 距离目标越近, 视野越小; 反之, 距离目标越远, 视野越大。

目标应用

红外温度测量方法既快捷又容易, 是快速测量温度、相对读数 (依次测量或多次测量同一温度) 测量或在难以接近的空间测量温度的最佳解决方案。下面是本产品的一些应用示例:

- 对准室内墙面“射击”, 快速获取室内气温。
- 快速和 / 或简易测量供暖和空调系统的温度
- 电机轴承 : 高温预示需要更换轴承
- 断路器 : 工作不正常的断路器可能会变热。通过扫描控制开关面板, 可以发现变热的断路器
- 电源线接触不良 : 不良连接可能导致电线变热

红外温度测量

物体以红外 (IR) 能量的方式散热。物体温度越高, 红外能量越强。如果发热强度足够高, 人体可以感觉红外能量的存在。SIG1 红外温度计从一个圆形视野收集红外能量, 然后测量所收集的能量总量。SIG1 把测量到的总能量转换成温度显示在显示屏上。距离目标越远, 采样空间越大。

如果想获取小物体温度, 例如管道, 用户必须尽可能接近管道, 使管道在瞄准光圈内。否则, 温度计显示的读数是管道温度和背景温度的平均温度。

很多红外温度测量系统的精度都受到环境温度的负面影响, 需要注意的是, 如果目标表面反射性很强, 该表面可能反射其它物体的红外线。例如, 如果测量一个反光的金属表面的温度, 操作人员脸部的红外能量可能会从金属表面反射, 被反射的红外能量足以影响温度读数。因此, 当使用红外温度计测量时, 在反光表面放置一个不反光的条带或涂油漆是一个很好的办法。

目标表面的“发射率”也会影响温度读数。如果温度确定, 发射率越高, 读数越高; 反之, 发射率越低, 读数越低。

表面发射率表示红外线发射的难易度。无光泽的黑色表面的发射率最高 (接近 100%), 很容易发射

红外线, 反之, 反光表面的发射率很低。如果发射率低, 测量结果将低于实际温度。对于相同表面的相对读数, 这可能不是个问题。对于某些应用, 若想测量更精确的温度, 需要在目标表面喷射无光泽的黑色涂料。

若需要获得精确的测量结果, 建议使用接触式温度传感器 (热电偶、热敏电阻等) 测量温度, 只在无法接触待测表面时, 才使用红外温度计。

警告

严禁把温度枪指向眼睛, 否则可能会导致眼睛永久性损伤。

使用激光瞄准具时应特别小心。

将本产品放在儿童接触不到的地方。

在镜子周围作业时务必小心, 因为镜面会反射激光。看反射的激光与看直接发射的激光对眼睛造成的伤害程度完全相同。

操作步骤

1. 取下塑料保护盖。
2. 将 SIG1 瞄准待测目标。
3. 扣动板机, 向目标发射激光, 测量表面温度。
4. 只要扣住板机, SIG1 将不断地更新测量结果, 显示屏幕蓝色背光照亮。
5. 一旦松开板机, 最后一次测量结果将显示并保留在屏幕上, 直到再次扣动板机或关闭 SIG1 电源。

视野

SIG1 测量一个大小为 10:1 的圆圈内的温度。圆圈的直径与目标到 SIG1 枪尖的距离是 10:1。例如, 如果你站在距离目标 20 英尺的地方, 所测量的平均温度在一个直径 2 英尺的圆圈内。

激光瞄准具

当扣动温度枪的板机时, 红色激光点将发射到待测圆心上方 1/4 英寸的地方。在测量前确保取下保护盖。

°F 或 °C

若想在 °F 与 °C 之间切换, 打开电池盖, 把开关移到所需量程即可。


更换电池

当低电图标显示电池电量低时, 应立即更换电池。电池在 SIG1 背盖下面。电池应正极 (接线柱) 朝下安装, 这样设计可避免线束打褶。

注: 当安装一个新电池时, 温度枪将上电, 并显示发现新电池。如果不进行任何操作, 本产品将在 10 秒后自动关机。

清洁

由于激光瞄准具和镜头是精密器件, 不用时须给 SIG1 盖上塑料保护盖。当枪身变污时, 使用湿布和中性洗涤剂清除污渍, 禁止使用研磨剂或溶剂。



有限保修责任

本检测仪从购买之日起保修一年, 保修范围包括材料和工艺缺陷。根据报修产品缺陷查验结果, 菲比斯 (Fieldpiece) 有权选择为用户更换或修理缺陷产品。

因违反操作规程、疏忽、意外、非授权修理、改装或不当使用而造成的缺陷不在保修范围内。

凡是因为销售菲比斯 (Fieldpiece) 产品而引起的默示保证, 包括但不限于适销性和特定用途适用性默示保证, 保证期限与上述保修期限相同。

菲比斯 (Fieldpiece) 不承担因使用该仪器而造成的损失或其它的附带的或间接的损害、费用或经济损失或者前述损坏、费用或经济损失的赔偿责任。

鉴于各国法律不同, 上面的限制性条款或排它性条款可能不适用于某些用户。

售后服务

当 SIG1 出现问题时, 请联系菲比斯 (Fieldpiece) 的授权分销商。

菲比斯(Fieldpiece)仪器公司

美国设计 / 台湾制造

www.fieldpiece.com

电邮查询: fpinternational@fieldpiece.com